

INTAKE DIFFUSER UPGRADE KIT

SPORTS LINE

この度は弊社製品【インテークディフューザーアップグレードキット】をお買い上げ頂きまことにありがとうございます。本製品を取り付けるにはインテークディフューザー (ID-ETS) が必要になります。

Aタイプ (ID-ATS)、Bタイプ (ID-BTS) には使用できません。品番のご確認後に作業を行ってください。

⚠ 警告 死傷につながる恐れがある事故を未然に防ぐ為の事項を示してあります。

- 取り付け作業はエンジンを停止させ、専用設備をもった安全な場所でおこなってください。必ず専門の業者に依頼して下さい。
- 作業はエンジンが十分に冷えた状態にて行って下さい。エンジンが高温の状態にて作業した場合、やけど等の危険があります。
- 取り付け後、エンジン不調等の障害が発生した時は、ただちに使用を止めて下さい。


⚠ 注意 または、車両や商品の損傷を未然に防ぐ為の事項を示してあります。

- ネジの締め忘れ、ダクトの勤合の不具合がある場合は、エンジンが不調をきたす可能性があります。慎重に作業をおこなってください。
- ダクト内にネジやゴミ等が落下した場合、エンジンの破損の可能性がります。慎重に作業をおこなってください。
- 取り付け後、エンジン不調等の障害が発生した時は、ただちに使用を止めて下さい。

⚠ 注意

- 製造過程の問題で数カ所の傷、アルマイト加工時の塗りむら等が発生することがあります。ご了承下さい。

● 付属品


<p>インテークディフューザーアップグレードキット本体</p>  <p>120mm 120mm 厚さ 5mm</p>	<p>共通付属品</p> <p>×4 留め金 (内 2 個は予備)</p> <p>×4 六角ナット (5.5mm)</p>	<p>お客様にご用意して頂くもの</p> <p>千枚通しや 先の細いドライバー 5.5mm、 6角ボルトソケット</p> <p>プラスドライバー ペンチ</p>
---	---	--

● 取り付け方法

※インテークディフューザーID-ATS/BTSと同時(初めて)に取り付ける場合


●ID-ETSの説明書に従ってインテークディフューザーをエアクリーナーに固定して下さい。

1 インテークディフューザーが取り付けられたエアクリーナーを車両から取り外し、付属のディフューザーを被せます。




1.エアクリーナーボックスからエアクリーナーを取り外します。
六角ナットの上にもう一枚のディフューザーを被せます。

2 外気側のディフューザーを付属の六角ナットで固定します。




2.ディフューザーを皿ビス(小)で固定して下さい。

3 インテークディフューザーにガタつきがないか、ナットのゆるみがないか確認します



4 エアクリーナーを車両に戻します
(カブラーやネジの締め忘れがないか確認してください)



3.4.インテークディフューザーにガタつきがないか確認をしてエアクリーナーを車両に戻します。エアクリーナーボックスを元に戻し、取り外したカブラーやネジを元に戻して下さい。

※ネジ、ナットが脱落しても構造上エンジン内部に入り込むことはありません。



●スィフトスポーツ(ZC33S)への取り付けについて

注意

本製品をスィフトスポーツ(ZC33S)にの純正エアフィルターに取り付けた場合、外気吸入側のインテークディフューザーがエアクリーナーボックス内部に若干接触しますが性能には問題ありません。



●トラブルチェック



警告

- エンジン始動して異音や不調等が発生した場合はすぐにエンジンを停止させて原因を解決してから本製品を使用して下さい。
- 止め金は消耗品です。何度か取り外しを行うと劣化し走行中に断線をしてディフューザーが脱落する恐れがあります。再度取り付けを行う場合は別売オプションで止め金をご購入のうえ、交換をお願い致します。



注意

- 社外交換エアクリーナーについては純正と大きく形状の異なるエアクリーナーには取り付けができません。六角ナットの締め付けで沈むような柔らかいスポンジ材質のエアクリーナーに関しては別途取り付けオプションが必要な場合があります。

【アイドル不調、エンジンが吹けあがらない】

- エアクリーナー周りのカプラーが確実に挿入されているか確認して下さい。
- エンジンルーム内ダクト類が確実に挿入されているか、エア漏れがないか確認して下さい。

【エンジンチェックが点灯した場合】

- エアクリーナーが詰まっている場合にO2センサーが異常と判断しエンジンチェックが点灯する場合があります。エアクリーナー周りの清掃及びエアクリーナーを新品に交換して下さい。
- ノーマル状態(正常な状態)で(エンジン始動→走行→エンジン停止)を3回以上繰り返すとエンジンチェックは消灯する場合があります。
- 何度やっても消灯しない時は専用機器のあるカーディーラー等でエンジンチェックランプを消してもらって下さい。

【弊社製品の同時使用について】

- 弊社他製品との組み合わせは可能です。よりいっそう各製品の効果を引き出すことが可能です。



注意

【類似品について】

- 本製品は特許出願と意匠登録を行っております。特許、意匠に抵触する類似品等の使用は絶対に避けて下さい。
- 違反品を装着使用された場合、お客様にご迷惑をかける場合が考えられます。